

Ergebnisse der Immissionsberechnung
Situation 10 (vgl. Tabelle 3.1 des Berichts)



Nr.	Immissionsort			Immissionsrichtwert IRW		mittlerer Beurteilungspegel Lr		mittlere Überschreitung IRW		maximaler Beurteilungspegel Lr, max		maximale Überschreitung IRW	
	Beschreibung	Stockwerk	Gebietsnutzung	Tag	Nacht	während der Bauphase		Tag	Nacht	während der Bauphase		Tag	Nacht
				dB(A)		dB(A)		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
01	Auf dem Hügel 13	EG	WA	55	40	50	45	-	5	50	45	-	5
		1.OG		55	40	53	48	-	8	53	48	-	8
		2.OG		55	40	54	49	-	9	54	49	-	9
02	Brahmsstraße 12c	EG	WA	55	40	54	49	-	9	58	53	3	13
		1.OG		55	40	55	50	-	10	58	53	3	13
		2.OG		55	40	55	50	-	10	59	54	4	14
03	Humperdinckstraße 2	EG	WA	55	40	55	50	-	10	60	55	5	15
		1.OG		55	40	56	51	1	11	60	55	5	15
		2.OG		55	40	56	51	1	11	61	56	6	16
04	Endenicher Straße 185	EG	WA	55	40	54	49	-	9	58	53	3	13
		1.OG		55	40	55	50	-	10	59	54	4	14
		2.OG		55	40	55	50	-	10	59	54	4	14
		3.OG		55	40	55	50	-	10	59	54	4	14
05	Endenicher Straße 177	EG	WA	55	40	46	41	-	1	47	42	-	2
		1.OG		55	40	48	43	-	3	51	46	-	6
		2.OG		55	40	50	45	-	5	53	48	-	8
		3.OG		55	40	50	45	-	5	54	49	-	9
06	Auf dem Hügel 6	EG	MI	60	45	56	51	-	6	57	52	-	7
		1.OG		60	45	57	52	-	7	58	53	-	8
		2.OG		60	45	57	52	-	7	58	53	-	8
07	Verdistraße 10	EG	WA	55	40	52	47	-	7	65	60	10	20
		1.OG		55	40	54	49	-	9	65	60	10	20
		2.OG		55	40	56	51	1	11	65	60	10	20
		3.OG		55	40	57	52	2	12	64	59	9	19
08	An der Immenburg 1	EG	MI	60	45	54	49	-	4	58	53	-	8
		1.OG		60	45	56	51	-	6	60	55	-	10
		2.OG		60	45	59	54	-	9	61	56	1	11
09	Auf dem Hügel 16	EG	WA	55	40	52	47	-	7	56	51	1	11

Ergebnisse der Immissionsberechnung
Situation 10 (vgl. Tabelle 3.1 des Berichts)



Nr.	Immissionsort			Immissionsrichtwert IRW		mittlerer Beurteilungspegel Lr		mittlere Überschreitung IRW		maximaler Beurteilungspegel Lr, max		maximale Überschreitung IRW	
	Beschreibung	Stockwerk	Gebietsnutzung	Tag	Nacht	während der Bauphase		Tag	Nacht	während der Bauphase		Tag	Nacht
				dB(A)		dB(A)		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
09	Auf dem Hügel 16	1.OG	WA	55	40	53	48	-	8	56	51	1	11
		2.OG		55	40	54	49	-	9	57	51	2	11
		3.OG		55	40	55	50	-	10	57	52	2	12
		4.OG		55	40	55	50	-	10	57	52	2	12
		5.OG		55	40	56	51	1	11	57	52	2	12
		6.OG		55	40	57	52	2	12	57	52	2	12
		7.OG		55	40	57	52	2	12	57	52	2	12
10	Verdistraße 28	EG	WA	55	40	61	56	6	16	65	60	10	20
		1.OG		55	40	61	56	6	16	65	60	10	20
		2.OG		55	40	62	57	7	17	65	60	10	20
		3.OG		55	40	62	57	7	17	65	60	10	20
11	Immenburgstraße 33	EG	WA	55	40	67	62	12	22	76	71	21	31
		1.OG		55	40	67	62	12	22	76	71	21	31
		2.OG		55	40	67	62	12	22	76	71	21	31
		3.OG		55	40	67	62	12	22	76	71	21	31
12	An der Immenburg 4	EG	MI	60	45	68	63	8	18	76	71	16	26
		1.OG		60	45	68	63	8	18	76	71	16	26
		2.OG		60	45	68	63	8	18	76	71	16	26
		3.OG		60	45	68	63	8	18	76	71	16	26
		4.OG		60	45	67	62	7	17	75	70	15	25
		5.OG		60	45	67	62	7	17	75	70	15	25
13	Ulrich-Haberland-Straße 61	EG	WA	55	40	53	48	-	8	54	49	-	9
		1.OG		55	40	54	49	-	9	55	50	-	10
		2.OG		55	40	54	49	-	9	55	50	-	10
14	Gerhard-Domagk-Straße 1	EG	MI	60	45	55	50	-	5	58	53	-	8
		1.OG		60	45	56	51	-	6	59	54	-	9
		2.OG		60	45	57	52	-	7	59	54	-	9
		3.OG		60	45	57	52	-	7	59	54	-	9

Ergebnisse der Immissionsberechnung
Situation 10 (vgl. Tabelle 3.1 des Berichts)



Nr.	Immissionsort			Immissionsrichtwert IRW		mittlerer Beurteilungspegel Lr		mittlere Überschreitung IRW		maximaler Beurteilungspegel Lr, max		maximale Überschreitung IRW	
	Beschreibung	Stockwerk	Gebietsnutzung	Tag	Nacht	während der Bauphase		Tag	Nacht	während der Bauphase		Tag	Nacht
				dB(A)		dB(A)		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
14	Gerhard-Domagk-Straße 1	4.OG	MI	60	45	57	52	-	7	59	54	-	9
15	Am Propsthof 51	EG	GE	65	50	51	46	-	-	58	53	-	3
		1.OG		65	50	52	47	-	-	59	54	-	4
		2.OG		65	50	52	47	-	-	59	54	-	4
		3.OG		65	50	52	47	-	-	59	54	-	4
		4.OG		65	50	52	47	-	-	59	54	-	4
16	Am Propsthof 49	EG	GE	65	50	55	50	-	-	58	53	-	3
		1.OG		65	50	55	50	-	-	58	53	-	3
		2.OG		65	50	55	50	-	-	59	54	-	4
		3.OG		65	50	55	50	-	-	59	54	-	4
		4.OG		65	50	56	51	-	1	59	54	-	4
17	Am Dickobskreuz 4	EG	GE	65	50	43	38	-	-	53	48	-	-
		1.OG		65	50	47	42	-	-	56	51	-	1
		2.OG		65	50	52	47	-	-	58	53	-	3
18	Am Dickobskreuz 11a	EG	GE	65	50	47	42	-	-	59	54	-	4
19	Siemensstraße 7	EG	GE	65	50	41	36	-	-	53	48	-	-
		1.OG		65	50	47	42	-	-	61	56	-	6
		2.OG		65	50	51	46	-	-	65	60	-	10
		3.OG		65	50	52	47	-	-	65	60	-	10
20	Am Dickobskreuz 5	EG	GE	65	50	59	54	-	4	72	67	7	17
		1.OG		65	50	59	54	-	4	72	67	7	17
		2.OG		65	50	59	54	-	4	72	67	7	17
21	Siemensstraße 4	EG	GE	65	50	64	59	-	9	77	72	12	22
		1.OG		65	50	64	59	-	9	77	72	12	22
		2.OG		65	50	64	59	-	9	77	72	12	22
22	Am Propsthof 15	EG	GE	65	50	60	55	-	5	69	64	4	14
		1.OG		65	50	61	56	-	6	69	64	4	14
		2.OG		65	50	61	56	-	6	69	64	4	14

Ergebnisse der Immissionsberechnung
Situation 10 (vgl. Tabelle 3.1 des Berichts)



Nr.	Immissionsort			Immissionsrichtwert IRW		mittlerer Beurteilungspegel Lr		mittlere Überschreitung IRW		maximaler Beurteilungspegel Lr, max		maximale Überschreitung IRW	
	Beschreibung	Stockwerk	Gebietsnutzung	Tag	Nacht	während der Bauphase		Tag	Nacht	während der Bauphase		Tag	Nacht
				dB(A)		dB(A)		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
22	Am Propsthof 15	3.OG	GE	65	50	61	56	-	6	69	64	4	14
		4.OG		65	50	61	56	-	6	69	64	4	14
		5.OG		65	50	61	56	-	6	69	64	4	14
23	Am Propsthof 10	EG	GE	65	50	63	58	-	8	73	68	8	18
		1.OG		65	50	63	58	-	8	73	68	8	18
		2.OG		65	50	64	59	-	9	74	69	9	19
		3.OG		65	50	64	59	-	9	74	69	9	19
24	Brühler Straße 7	EG	GE	65	50	64	59	-	9	75	70	10	20
		1.OG		65	50	65	60	-	10	75	70	10	20
		2.OG		65	50	65	60	-	10	75	70	10	20
		3.OG		65	50	65	60	-	10	75	70	10	20
25	Brühler Straße 3	EG	GE	65	50	51	46	-	-	62	57	-	7
		1.OG		65	50	52	47	-	-	63	58	-	8
		2.OG		65	50	53	48	-	-	63	58	-	8
		3.OG		65	50	55	50	-	-	63	58	-	8
		4.OG		65	50	56	51	-	1	63	58	-	8
26	Brühler Straße 9	EG	GE	65	50	62	57	-	7	71	66	6	16
		1.OG		65	50	63	58	-	8	71	66	6	16
		2.OG		65	50	63	58	-	8	71	66	6	16
		3.OG		65	50	63	58	-	8	71	66	6	16
27	Lievalingsweg 127	EG	WA	55	40	60	55	5	15	69	64	14	24
		1.OG		55	40	60	55	5	15	69	64	14	24
		2.OG		55	40	60	55	5	15	69	64	14	24
28	Lievalingsweg 131	EG	WA	55	40	53	48	-	8	64	59	9	19
		1.OG		55	40	54	49	-	9	64	59	9	19
		2.OG		55	40	55	50	-	10	64	59	9	19
29	Zeisigweg 5	EG	WA	55	40	59	54	4	14	70	65	15	25
		1.OG		55	40	59	54	4	14	70	65	15	25

Ergebnisse der Immissionsberechnung
Situation 10 (vgl. Tabelle 3.1 des Berichts)



Nr.	Immissionsort			Immissionsrichtwert IRW		mittlerer Beurteilungspegel Lr		mittlere Überschreitung IRW		maximaler Beurteilungspegel Lr, max		maximale Überschreitung IRW	
	Beschreibung	Stockwerk	Gebietsnutzung	Tag	Nacht	während der Bauphase		Tag	Nacht	während der Bauphase		Tag	Nacht
				dB(A)		dB(A)		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
29	Zeisigweg 5	2.OG	WA	55	40	59	54	4	14	70	65	15	25
30	Meisenweg 2	EG	WA	55	40	62	57	7	17	73	68	18	28
		1.OG		55	40	62	57	7	17	73	68	18	28
31	Rotkehlchenweg 8	EG	WA	55	40	54	49	-	9	66	61	11	21
32	Zeisigweg 2	EG	WA	55	40	47	42	-	2	60	55	5	15
		1.OG		55	40	48	43	-	3	60	55	5	15
33	Meisenweg 12	EG	WA	55	40	48	43	-	3	60	55	5	15
		1.OG		55	40	50	45	-	5	61	56	6	16
34	Meisenweg 16	EG	WA	55	40	50	45	-	5	63	58	8	18
		1.OG		55	40	50	45	-	5	63	58	8	18
35	Amselweg 7	EG	WA	55	40	41	36	-	-	46	41	-	1
		1.OG		55	40	41	36	-	-	46	41	-	1
		2.OG		55	40	41	36	-	-	46	41	-	1
36	Amselweg 24	EG	WA	55	40	45	40	-	-	52	47	-	7
		1.OG		55	40	45	40	-	-	52	47	-	7
		2.OG		55	40	44	39	-	-	52	47	-	7